



GINZA LAVINYA PARK

FAALİYET RAPORU

KASIM 2025

ORKUN
ŞİRKETLER GRUBU

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik

İÇİNDEKİLER

1. PROJE TANITIMI
2. SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI
3. İDARİ FAALİYETLER
4. TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER
5. GÜVENLİK FAALİYETLERİ
6. TEMİZLİK FAALİYETLERİ
7. BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik


PROJE TANITIMI

Ginza Lavinya Park; İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Barış Mahallesi'nde bulunan 499 bağımsız bölüme sahip site projesidir. 499 bağımsız bölümünün 230'u konut, 162'si ofis, 49'u ise dükkândan oluşmaktadır.

	ADET	DOLU	BOŞ	DOLU %	BOŞ %
DAİRE	230	218	12	95	-
OFİS	162	150	12	95	-
DÜKKAN	49	40	9	80	
TOPLAM	499	411	88	92	-

KİRACI (KONUT)	72
MÜLK SAHİBİ (KONUT)	158
KİRACI (DÜKKAN)	45
KİRACI (OFİS)	113

SİTE YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI



İDARİ FAALİYETLER

SMS/MAİL GÖNDERİM DURUMU				
NO	KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN
1	2025 Eylül aidat tahakkuku	01.11.2025		
2	Borç Hatırlatma	06.11.2025		
3	10 Kasım Duyurusu	10.11.2025		
4	Ekim Ayı Aylık Faaliyet Raporu	15.11.2025		
5	Ek Bütçe Tahakkuku	15.11.2025		
7	Borç Hatırlatma	20.11.2025		
8	24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması	24.11.2025		
9	İndirim Duyurusu	26.11.2025		

İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU			
NO	KONUSU	ASILMA TARİHİ	KALDIRILMA TARİHİ
1	10 Kasım Atatürk'ü Anma Duyurusu	10.11.2025	
2	Gelir Gider Tablosu	12.11.2025	
3	Su ve doğalgaz Faturaları	22.11.2025	
4	24 Kasım Öğretmenler Günü Duyurusu	24.11.2025	
5	Sitemize özel indirim duyuruları	26.11.2025	
6			
7			
8			

YÖNETİM FAALİYETLERİ

NO	KONUSU	YAPILDI	YAPILMADI
1	AYLIK FAALİYET RAPORUNUN WEB SİTESİNE YÜKLENMESİ	✓	
2	TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ	✓	
3	TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜME ULAŞTIRILMASI	✓	
4	DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ	✓	
5	ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	✓	

- Binamıza yeni taşınacak daire sakinlerimizden, taşınma öncesinde gerekli olan bilgi ve belgeler dahilinde kayıt formları tanzim edilmektedir. Kiracı/Malik dosyaları oluşturulduktan sonra taşınma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Dönemsel daire sakini bilgilendirme duyuruları hazırlanmakta ve duyuru panolarına asılmaktadır.
- Borç bakiyesi bulunan sakinlerimiz ile tahsilat planlaması yapılmaktadır.
- Ortak avans giderlerine borcu olan bağımsız bölüm sakinlerine ödeme hatırlatmaları düzenli olarak yapılmaktadır.
- Aidat tahsilat planlaması doğrultusunda gereği üzerine yeni yasal takip dosyaları açılmaktadır.
- Faturalarımızın ödemeleri oluşturulan planlama dahilinde gerçekleştirilmektedir.

- Ortak alanda bulunan panolar güncellenmektedir.
- Temmuz ayı aidat ve borç tahakkukları yapılarak, borç bakiyesi bulunan kat sakinlerine bakiye bildirim sms'i ve mail'i iletilmiştir.
- Özel günlerle ilgili site sakinlerimize kutlama sms'leri gönderilmekte, panolarda özel gün duyuruları paylaşılmaktadır.
- Sayaç okumaları tamamlanmış olup, tüketim bedelleri Apsiyon sistemine tahakkuk edilmiştir.
- Sitemize gelir elde etmek amaçlı asansör panolarımıza reklam afişleri asılmaktadır.
- Dairelerden gelen taleplerle ilgilenilmekte ve sorunlar giderilmektedir.
- İşletmelerle görüşmeler yapılmakta ve sitemiz için özel indirimler alınmakta olup, indirim duyuruları panolarda paylaşılmaktadır.
- 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında peyzaj alanında Saygı duruşunda durulmuş ve gün boyu Atatürk'ün sevdiği şarkılar ses sisteminden açılarak anma töreni gerçekleştirilmiştir.



TEKNİK&İNŞAI FAALİYETLER

- Tüm blokların kazan daireleri, hidrofor odası, su seviyesi ve asansörler her gün kontrol edilmektedir.
- Bağımsız bölümlerden gelen teknik aksaklıklarla ilgilenilmekte, müdahale edilebilecek aksaklıklar giderilmektedir.
- Site girişimizde bulunan gönder bayrakları yenilenmiştir.



- Otopark havalandırma sistemi düzenli olarak her gün çalıştırılmaktadır.
- Jeneratör bakımları yetili firma tarafından yapılmaktadır.
- Blok asansörleri kontrol edilmekte arızaya geçen asansörler devreye alınmaktadır.
- Bahçe çıkış kapı arızası giderilmiştir.
- D blok havalandırmasına zaman saati takılmış, saat ayarı yapılmıştır.
- Karasal yayın arızaları giderilmektedir.
- Otopark katlarına su gelen noktalara izolasyon ve enjeksiyon işlemleri yapılmaktadır.
- Türk Telekom altyapı güçlendirme çalışmaları başlamıştır.
- Konut giriş bölümümüze yapılan kahve köşesine led ışıklar döşenmiştir.
- Peyzaj alanı için temin edilen aydınlatma direklerinin montajları yapılmıştır.



- Dükkan üstlerinde bulunan tenteler temizlenmiştir.
- 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında bloklara Atatürk Bayrağı asılmıştır.
- Elektrik kesintilerinden dolayı jeneratörün devreye girmeme problemi için gerekli keşifler yapılmış, ekipler tarafından detaylı çalışma yapılmıştır. Yaşanan problemin ticari işletmelerden birinden kaynaklandığı tespit edilmiş ve resmi yazı gönderilerek sorunun çözümü istenmiştir. Süreç tarafımızca takip edilmektedir.
- Tıkanan giderlere müdahale edilmektedir.
- B Blok -3'te bulunan gider hatları temizlenmekte, pimaşlar yenilenerek gider bağlantısı yapılmaktadır.



- Aydınlatmalar kontrol edilmekte, yanmayan aydınlatmalar yenisi ile değiştirilmektedir.
- Kule merdiven alanı ve duvarları dış cephe onarım işlemleri kapsamında boyanmıştır.
- Hasar gören kompozit deckler tespit edilmekte, onarımları yapılmaktadır.
- Otopark katlarımızda bulunan sarı çizgiler boyanmıştır.
- Blok girişlerimizde bulunan endüstriyel koku makineleri kontrol edilmekte biten kokular yenileri ile değiştirilmektedir.




- Kameralardan görüntü alınan hdml kabloları yenilenmiştir.
- Yangın pompa odası temizlenmiş, sistemlerin bakımları yapılmıştır.
- Ofis blok girişlerinin aydınlatmaları onarılmıştır.
- Yangın kapı kollarının değişimlerine başlanmıştır, kırılan kapı kolları yenileri ile değiştirilmektedir.
- Site çevre aydınlatmaları monte edilmiş, sarkan kablolar toparlanmıştır.
- Jeneratör bakımları yapılmış radyatör değişimleri gerçekleştirilmiştir.



GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	DURUMU		KONTROL TARİHİ	FAALİYET DURUMU	
	VAR	YOK		AKTİF	PASİF
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)		X			X
BARİYER SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)		X	SÜREKLİ	X	
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)	X		SÜREKLİ	X	
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X		SÜREKLİ	X	
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI	X		SÜREKLİ	X	
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X		SÜREKLİ	X	

- Güvenlik hizmetleri ORKUN ŞİRKETLER GRUBU tarafından toplam 12 (on iki) kişilik kadro ile 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda güvenlik hizmeti uygulamaları yapılmaktadır.
- Periyodik gece proje denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
- Eşya taşımaları bizzat güvenlik görevlileri ve güvenlik personeli tarafından takip edilmekte ve taşınma işlemlerinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.
- Site içi ve çevresi CCTV sistemi ile izlenmekte olup yaklaşık 15 günlük kayıt tutulmaktadır.
- Sitemizde güvenlik önlemlerini arttırmak amacıyla sınır ihlal özellikli ilave güvenlik kameraları alınmış ve montajı yapılmıştır.



➤ Ayrıca Güvenlik Personellerine, Orkun Şirketler Grubu tarafından;

Hizmet esnasında davranış şekilleri,

Görev yerlerindeki uyulması gereken kurallar,

Telefon ile konuşma kuralları,

Güvenliğin tanımı, giriş çıkış kontrolü, vardiya değişimi,

Kılık, kıyafet, teçhizat,

Fiziki güvenlik tedbirleri, ilk yardım

Etkili iletişim,

Konularında belirli aralıklarla kurum içi eğitim hizmetleri verilmektedir.

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik

TEMİZLİK FAALİYETLERİ

ALAN	CİNS	İŞLEM	GÜNLÜK	AYLIK	HAFTALIK
DIŞ ALAN SERT ZEMİN	TAŞ	SÜPÜRME			
DIŞ ALAN EKİLİ ALAN	BİTKİ	ÇÖP TOPLAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	BOŞALTIMASI			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	YIKAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KONTEYNER	PLASTİK	YIKAMA			
DIŞ ALAN AYDINLATMALARI	LAMBALAR	NEMLİ SİLME			
DIŞ ALAN YÜRÜME YOLLARI	TAŞ	YIKAMA			
DIŞ ALAN OTURMA BANKLARI	AHŞAP	NEMLİ SİLME			
TEKNİK HACİMLER		NEMLİ SİLME ZEMİN			
SOSYAL TESİS	SERAMİK, AHŞAP METAL	NEMLİ SİLME, ISLAK PASPASLAMA, YIKAMA			
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	IZGARALAR	YIKAMA			
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	KAMERALAR	NEMLİ SİLME			
KAT HOLLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
YANGIN MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
SERVİS MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
ÇÖP TOPLAMA					
ASANSÖRLER	KABİN TEMİZLİĞİ	NEMLİ SİLME, ZEMİN TEMİZ			
ORTAK ALAN CAM YÜZEYLER	CAM	NEMLİ SİLME			

- Ofisler ve konut resepsiyon temizliđi yapılmaktadır.
- Yönetim ofis temizliđi yapılmaktadır.
- Dükkan önlerinin temizliđi ve yıkaması yapılmaktadır.
- Bahçe ve dış çevre mıntıkası yapılmaktadır.
- Ofislerin ve konutların rutin temizliđi yapılmaktadır.
- Çevre ve otoparkların mıntıkası yapılmaktadır.
- Sosyal tesis bölümleri detaylı şekilde temizlenmektedir.
- Ofislerin ve konutların akşam çöpleri toplanmaktadır.
- Yangın merdivenlerinde bırakılan küllükler toplanmaktadır.
- Site geneli mıktıka temizliđi ve katların temizliđi iticili temizlik makinesiyle düzenli olarak yapılmaktadır.
- Otopark katları binicili temizlik makinesiyle düzenli olarak temizlenmektedir.
- Süs havuzları temizlenmiş, taşların yıkaması yapılarak su tekrar doldurulmuştur.



BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

HİZMET SATIN ALARAK	PERSONEL ÇALIŞTIRILARAK		PERSONEL SAYISI	
			BÜTÇELENEEN	ÇALIŞAN
X				
YEŞİL ALAN M ²	AĞAÇ SAYISI		MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI	
	VAR OLAN	YENİ DİKİLEN	VAR OLAN	YENİ DİKİLEN
500	13	13		
TOPLAM	13			

HİZMET KONUSU	YAPILDI	YAPILMAKTA	YAPILMADI
DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI	✓		
AĞAÇ DİPLERİNE KAZIK ÇAKILARAK İPLERLE BAĞLANIP SABİTLENMESİ	✓		
YEŞİL ALANLARIN YABANI OTLARDAN TEMİZLENMESİ	✓		
AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI	✓		
ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI	✓		

- Projede bulunan tüm çim alanlarının kesim işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Peyzaj alanında çim biçme işlemi düzenli olarak yapılmaktadır.
- Ağaçların mevsimlik budalama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
- Peyzaj alanı ilaçlama işlemleri periyodik olarak devam etmektedir.
- Bahçe sulama sistemleri kontrol edilmektedir.
- Peyzaj alanındaki bitkilere düzenli olarak form verilmektedir.
- Bahçe sulama hatlarına ait vanalar değiştirilmiştir.

