

PROJE ADI	GÜNEŞLİPARK GARDENYA PROJESİ
KONU ve TARİH	2019 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU


## 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi 49.Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı niteliğinde inşa edilmiş Güneşli Park Gardenya sitesi olarak adlandırılan toplam (302) adet bağımsız bölümden oluşan yapılanmanın,


### Yönetim Kurulu Üyeleri;

- Hüseyin ATEŞ
- Mehmet TOPRAK
- Sadık DURAK

### Site Yönetimi Organizasyon Şeması



Toplam 302 Daire



■ BOŞ DAİRE ■ KIRACI ■ EV SAHİBİ

## 2.İDARİ FAALİYETLER

"

S.NO	DUYURU KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN	ULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM
1	BAKİYE BİLDİRİMİ	14.06.2019	224	22	Arama yapıldı.
2	SİTE ARIZA BİLGİLENDİRME	21.06.2019	161	27	Ortak gruba yazıldı
3	BAKİYE BİLDİRİMİ	17.06.2019	169	17	Arama yapıldı
4	AÇIK HAVUZ BİLGİLENDİRME	07.06.2019	248	25	Asansörlere duyuru olarak asıldı
5	BAKİYE BİLDİRİMİ	20.06.2019	96	10	Arama yapıldı
6	GENEL SİTE DUYURU	01.06.2019	250	18	
7	BAKİYE BİLDİRİMİ	26.06.2019	16	1	Mesaj atıldı


### İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU

S.NO	DUYURU KONUSU	ASILMA TARİHİ	KALD.TARİHİ
1	Blokların tüketim bedelleri detaylı liste	08.06.2019	
2	17 Haziran çölleşme ile mücadele günü	16.06.2019	18.06.2019
3	21 Haziran dünya als günü	20.06.2019	24.06.2019
4	26 Haziran uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü	25.06.2019	28.06.2019
5			

KONU	YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE VE ÇÖZÜM
AYLIK FAALİYET RAPORUNU WEB SİTESİNE GİRİLMESİ		*	Orkun merkez yapıyor
TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ	*		
TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜM ULAŞTIRILMASI	*		
DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ	*		
ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	*		

- Sitemize yeni taşınanlar-siteden çıkan kat sakinlerden gerekli olan bilgi ve belgeler alınmış, kat malikleri formları tanzim edilerek dosyalarına takılmıştır.
- Her ayın 10' unda site sakinlerine hesap ekstreleri gönderilmiştir. Her hafta sms ve mail olarak bildirim yapılmıştır. Aynı ayın 21. günü ödeme yapmayan site sakinleri aranarak bakiyelerinin ödemesi konusu hızlandırılmıştır.
- Teknik personel her sabah kontrolleri ve bir gün önce yapılan işlerin listelerini doldurarak site yönetiminde dosyalanmaya devam etmektedir.
- Her hafta 2 ile 4 blok bizatihi yönetici tarafından kat kat gezilerek kontrol edilmektedir.

### 3.TEKNIK & İNŞAİ FAALİYETLER



BLOK ADI	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	ASANSÖR SAYISI	SENSÖR SAYISI	YANGIN TÜPÜ KG/SAYI	YANG.DOLABI SAYISI	ŞAFT DLP.SAY.		
A	19	51	2		20		39		
B	6	30	2		8		7		
C	7	35	2		8		7		
D	15	39	3		16		33		
E	17	45	3		18		35		
F	9	18	1		11		18		
G	17	45	3		19		36		
H	13	39	2		15		42		
SOS.TEŞİS					1				
OTOPARK					50				
TOPLAM									
PERSONEL SAYISI		GÖREV YERİ		ÇALIŞMA SAATLERİ		ELEKTRİK/MEKANİK/İNŞAİ/TEŞİSAT			
BÜTÇELENEN		ÇALIŞAN SAY.		ORTAK MAHALLER					
		3				08,00-17,00		ELEKTRİK	
						08,00-17,00		MEKANİK	
				08,00-17,00		HAVUZ-İNŞAİ			
BAKIMI YAPILACAK EKİPMAN ADI				KURUM/KİŞİ		BAKIM PERİYODU		BAKIM YAPILMA DURUMU	

Asansörler	TMT	aylık	yapıldı
Havuz kimyasal	puriti	aylık	yapıldı
Haşere ilaçlama	Kontrol pest	aylık	yapıldı
Sayaç okuma	mad	aylık	yapıldı


- Açık havuzumuzun her 15 günde bir genel kontrolü ve ayda bir biyolojik su testleri yapılmakta ve havuz girişi panosunda yayınlanmaktadır.




- Açık havuz girişine duyuru panosu oluşturuldu.




- Açık havuz hazırlanıp açılışı yapıldı.




- Açık havuz peyzaj duvarına toprak ve çamur akışını engellemek için flexi panelden engel yapıldı.



- Açık havuz çöp kovaları konuldu, ayrıca talep üzerine soyunma odalarına banko konuldu.



- Açık havuz erkek-bayan soyunma odalarına lavabolara ayna takıldı. Ayrıca bayan tarafına boy aynası da takıldı.



- Açık havuz duş kapıları onarıldı.




- A blok 13.katta patlayan çıkış gösterge tabelasının tavana ve duvara verdiği zarar temizletilip, alçılanıp, boyatılarak temizlendi. Yangın tabelasının yenisi takıldı.




- Yapılan çardak personelimiz tarafından boyandı.




- Süs havuzları çevresinde çocukların devirdiği aydınlatmalar onarıldı.




- A-B-C-D-E-G Blokların akümülayon tankları boşaltılarak yıkandı. Hatlardaki kirli su da boşaltılıp yeni su basıldı.



- E-F blok -1 otopark girişlerine yakın yerlerdeki su kaçağlarının birisi tamir edilip kaçak önlendi,5 adet yere de galvaniz tava yaptırılarak suyun araç üzerlerine akması önendi.




- Sosyal tesis önü yanmayan led lambalar onarıldı.





- Çocuk parkında meydana gelen kırılma-bozulmalar personelimiz tarafından tamir ediliyor.



- Tüm süs havuzlarının yıkamaları yapıldı, bozuk zeminleri onarıldı, sarkmış kablo kanalları yenilendi, ayrıca su içerisindeki tüm fiskeye boruları sabitlenip yeniden boyandı.



- Ana giriş bariyerde meydana gelen arızalar giderilip faal edildi.



- C Blok kapalı otopark girişi bariyerin kırılan yayı sürekli arıza yapınca orijinali alınarak monte edildi.



#### 4. GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	CİHAZ DURUMU		KONTROL CİHAZIN KONTROL TARİHİ	CİHAZIN FAALİYET DURUMU		AÇIKLAMA GEREKÇE
	VAR	YOK		ÇALIŞIYOR	ÇALIŞMIYOR	
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)	VAR			FAAL		
BARİYER SİSTEMİ	VAR			FAAL		
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)	VAR			FAAL		
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)	YOK					
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	VAR			FAAL		
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI	VAR			FAAL		
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ	VAR			FAAL		
SİTE YAYA GİRİŞ	VAR			FAAL		

KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ						
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	VAR			FAAL		

- Güvenlik hizmetleri SECURİTAS GÜVENLİK firması tarafından 7 kişilik kadro ile 24 saat esasına göre gündüz 3 kişi, gece 2 kişi olacak şekilde sağlanmaya devam edilmiştir.
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda güvenlik hizmeti uygulamaları yapılmıştır.
- Sitede güvenlik kameraları ile 7/24 olarak izleme yapılmak üzere sistem kurulmuş; bu sisteme ek olarak securitas güvenlik firması ile arka bölgelerde güvenliğin zayıf olabileceği bölgelere ilave güvenlik uyarıcı sistem ve kameralar montajı yapılmıştır.
- Site sakinlerinin evlerine misafir olarak gelen kişilerin kaydı tutulmakta, daire sakinine haber verilmeden hiç kimse gönderilmemiştir.
- Eşya taşımaları bizzat güvenlik görevlileri ve güvenlik amiri tarafından takip edilmiştir. Özellikle yük asansörün kullanılması için takip edilmiş ve tüm tedbirler alınmıştır.
- Ayrıca Güvenlik Personellerine, Securitas Güvenlik firması tarafından;
  - a. Hizmet esnasında davranış şekilleri,
  - b. Görev yerlerindeki uyulması gereken kurallar,
  - c. Telefon ile konuşma kuralları,
  - d. Güvenliğin tanımı, giriş çıkış kontrolü, vardiya değişimi,
  - e. Kılık, kıyafet, teçhizat,
  - f. Fiziki güvenlik tedbirleri, ilk yardım

Konularında belirli aralıklarla kurum içi eğitim hizmetleri verilmeye devam edilmiştir.

### 5.TEMİZLİK FAALİYETLERİ

PERSONEL SAYISI		GÖREV YERİ	ÇALIŞMA SAATLERİ	CAMCI/MAKİNACI/MEYDANCI/TEMZ.PERS.
BÜTÇELENEEN	ÇALIŞAN SAY.	ORTAK MAHALLER	08,00-17,00	TEMİZLİK PERSONELİ
	7			

ALAN	CİNS	İŞLEM	Her Gün	Her Hafta	Aylık
Dış Alan Sert zemin	Taş	Süpürme			
Dış Alan Ekili Alan	Bitki	Çöp Toplama			
Dış Alan Çöp Kovaları	Metal	Boşaltılması			
Dış Alan Çöp Kovaları	Metal	Yıkama			
Dış Alan Çöp Konteyner	Metal	Yıkama			
Dış Alan Aydınlatmaları	Lambalar	Nemli Silme			
Dış Alan Yürüme Yolları	Taş	Yıkama			
Dış Alan Oturma Bankları	Ahşap	Nemli Silme			
Teknik Hacimler		Nemli Silme Zemin			
Sosyal Tesis	Seramik, Ahşap Metal	Nemli Silme, Islak Paspaslama, Yıkama			
Dış Alan Yol Kenarları	Izgaralar	Yıkama			
Dış Alan Yol Kenarları	Kameralar	Nemli Silme			
Kat Holleri	Seramik	Islak Paspaslama			
Yangın Merdivenleri	Brüt Beton	Islak Paspaslama			
Servis Merdivenleri	Seramik	Islak Paspaslama			
Çöp Toplama					
Asansörler	Kabin Temizliği	Nemli Silme, Zemin Temz			
Ortak alan Cam Yüzeyler	Cam	Nemli Silme			

- a. Dış çevre temizliği işlemleri yapılmıştır.
- b. Peyzaj alanının temizlik işlemleri yapılmıştır.
- c. Otopark temizliği işlemleri yapılmış,yıkaması yapılmıştır.
- d. Merdiven korkuluklarında temizlik işlemleri yapılmıştır.

- e. Çöplerin toplanması işlemleri günde iki defa olarak yapılmıştır.
- f. Blok asansör ve kapıların temizlik işlemleri yapılmıştır.
- g. Kapalı otopark girişlerindeki mazgalların 15 gün ara ile temizlik işlemleri yapılmıştır.

**Günlük Faaliyetler** : Etapların temizliği ve çöp toplama işlemleri zamanında yapılmaktadır. Yapılan işler günlük olarak kontrol edilmiş, çocuk parkı, süs havuzu ve yolları temizlikleri yapılmaya devam edilmiştir.

**Haftalık Faaliyetler** : Blok asansörleri haftalık olarak temizlenmekte ve kontrolleri yapılmaya devam edilmiştir.

**15 Günlük Faaliyetler** : Kapalı mekanik alanların ve ortak kullanım alanların temizlik ve kontrolleri yapılmaya devam edilmiştir.

6.BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ							
HİZMET SATIN ALARAK		PERSONEL ÇALIŞTIRARAK			PERSONEL SAYISI		
EVET		EVET			BÜTÇELENEEN	ÇALIŞAN	
						1	
YEŞİL ALAN M <sup>2</sup>		AĞAÇ SAYISI			MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI		
20,000		VAR OLAN		YENİ DİKİLEN		VAR OLAN	
TOPLAM							
ÇİM BİÇME MAKİNE SAYISI	GARANTİ SÜRESİ	AYLIK YAKIT TÜKETİMİ			ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAKIMI		
		LİTRE	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE
SULAMA TEMİNİ		SULAMA TÜRÜ			OTOMATİK SULAMA TÜRÜ		
ŞEBEKE	TANKER	SONDAJ	ELLE	OTOMATİK	DAMLA SULAMA	OTOM.-YR.OTOM.FİSKİYE	
EVET		EVET		EVET	EVET	EVET	
AYLIK SU TÜKETİMİ			SULAMA KONTROLÜ				
KULLANILAN SU MİKTARI	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILIYOR	YAPILMIYOR	GEREKÇESİ		
			EVET				
HİZMET KONUSU			YAPILDI	YAPILMAKTA	YAPILMADI	GEREKÇE	
DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI			*				
AĞAÇ DIPLERİNE KAZIK ÇAKILARAK İPİLERLE BAĞLANIP SABİTLENMESİ			*				
YEŞİL ALANLARIN YABANI OTLARDAN TEMİZLENMESİ			*				
AĞAÇ DIPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI			*				
ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI			*				
SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI			*				
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI			*				
ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI			*				

- Rutin bahçe ve peyzaj bakımı 1 bahçıvan personelimize haftanın 6 günü sabit, ayrıca Seçkin Peyzaj firmasına da her çarşamba günü ilave 3 bahçıvan tarafından yapılmıştır.
- Kurumuş yerlere ve blok aralarına yeni ağaç, bitki dikimleri yapıldı.
- BC Merdiven yanı ardıç ekimi



- CD Bloklar arası alev topu ekildi.



- DE Bloklar arası sarı çam ve alev topu ekildi.



- E Blok giriş sağ taraf peyzaja çam ve alev topu ekildi.



- FG Bloklar arası alev topu grup yapıldı.



- AH Bloklar duvar kenarına 60 adet kartopu dikildi.





2019 YILI  
HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

